

Dell 1820A WLAN Probleme / Neuinstallation Big Sur

Beitrag von „Kaiborg“ vom 3. September 2021, 07:39

Moin liebe Gemeinde,

ich habe nach dem Vorbild vom Schmocklord ein neues System mit Z590i Vision D, i7 11700 aufgebaut. Aus Verfügbarkeitsgründen habe ich eine Dell 1820A WLAN / Bluetooth NGFF Karte im Austausch für die AX200 genommen.

Leider bekomme ich, trotz Recherche bei github und hier das WLAN nicht zum laufen.

Ich hänge meine EFI mal an, vielleicht könnt ihr mal drüberschauen und findet einen Fehler?

Ich habe die 3 Kexte AirportBRCM, BluetoothInjector und FirmwareData drin, sowie den Eintrag des Devices (?)

Es grüßt ein für Hilfe dankbarer

Kaiborg