

Erledigt

AQUANTIA 10 Gigabit Lan Port "Tot"

Beitrag von „marthie_08“ vom 3. September 2021, 14:38

also, mit Catalina wird die Sonnet Solo 10G PCIe auch ohne Patch erkannt,

allerdings auch wieder nach einer Minute die Verbindung zum AVB Interface weg bis zum nächsten Neustart...

Die Karte geht somit zurück zum Händler.

@[jan2000](#) ja Presto 1GB habe ich auch, die lief bei mir jedoch unter Big Sur nicht.

Probiere es nun unter Catalina nochmal mit dem RealtekRTL8111.kext