

Dell 1820A WLAN Probleme / Neuinstallation Big Sur

Beitrag von „MacPeet“ vom 4. September 2021, 08:25

Für den Anfang fehlt auf jeden Fall ein Kext für BigSur:

BrcmBluetoothInjector.kext, BrcmFirmwareData.kext, **BrcmPatchRAM3.kext**

Den AirportBrcmFixup.kext braucht man ggf. nur wenn man die Länderkennung ändern will/muss.