

Erledigt Intel HD 530 DVI

Beitrag von „luca00711“ vom 4. September 2021, 12:18

Guten Tag,

ich habe zuvor High Sierra erfolgreich betrieben mit meiner NVIDIA GTX 960. Nun habe ich auf die IGPU gewechselt (HD 530) und ein Update auf Big Sur vollzogen. Auf Big Sur läuft soweit alles. Doch leider bekomme ich es nicht hin mein DVI Port zum laufen zu bekommen, ich habe schon FrameBuffer Patching versucht, ohne Erfolg. Habe jetzt erstmal alles rückgängig gemacht. Die HD 530 läuft einwandfrei und HDMI funktioniert mit der angefügten Config, nur leider DVI nicht. Würde mich sehr über Hilfe freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Luca-Miguel Christiansen