

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „JimSalabim“ vom 10. September 2021, 17:13

[Pi88no](#) Danke für den Tipp – allerdings hab ich den schon auf True. Das wundert mich schon etwas, dass das auf einmal nicht mehr geht. Im System wird die Soundkarte des Mainboards auch richtig erkannt und funktioniert.

Ich mach nochmal nen NVRAM-Reset.

**EDIT:** Also, das ist scho echt komisch. Direkt nach dem NVRAM-Rest kommt der Startton. Aber auch nur dann. Nach normalem Neustart anschließend nicht mehr.