

Erledigt

Aspire One d150 mehrere Probleme

Beitrag von „schich123“ vom 5. Juli 2013, 18:09

Hallo

Habe mehrere kext dateien ausprobiert und nun zeigt mir das Netbook beim Booten diesen Fehler:

```
panic(cpu 0 caller 0xfffffff80/b8310: Unsupported CPU:Family -0x6 model-0x2d
```

Debugger called <panic>

Kernel extensions in backtrace:

```
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement (193.0).....
```

Mac OS version Not yet Set

Selbst wenn ich wieder von USB Boote kommt die selbe fehlermeldung.

Was kann ich hier machen