

Bootcamp Treiber hat mein MoBo gebrickt

Beitrag von „g-force“ vom 12. September 2021, 12:42

Klar, nach dem CMOS-Reset muß Du das BIOS wieder konfigurieren, damit es auch für macOS passt.