

Ich habe gute Laune, weil ...

Beitrag von „atl“ vom 14. September 2021, 14:33

...ich nach langer Zeit den Grund für die Freezes meines „Power Mac G5“ unter Big Sur 11.3+ gefunden habe: das letzte BIOS-Update (F9m) für's Gigabyte Z390-M Gaming.

Mit der Vorversion (F9I) läuft es wieder 😊 Das Problem tritt auch nur auf, wenn man eine Samsung EVO 970 **und** eine Titan Ridge Karte im System hat. Nimmt man eines von beiden raus, tritt das Problem nicht auf.