

In Arbeit

MacOS Monterey auf ThinkPad T530

Beitrag von „Arkturus“ vom 17. September 2021, 20:04

Worauf bezieht sich dein Hinweis, auf itlwm.kext? [HackBook Pro](#)

oder wiederholst Du nur die Erklärung von [griven](#) ?

EDIT: die aktuellen AirportItlwm.kexte (itlwm 2.0.0) versteht nur 11.6. die älteren macOS können keine itlwm laden. Die Kexte sind in der Größe unterschiedlich, enthalten aber eine identische config.plist, soweit ich das erkennen kann.
werde demnächst mal ältere itlwm checken.

Kann das jemand bestätigen?