

[Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „MacGrummel“ vom 18. September 2021, 17:58

Die USB-Ports der Grafikkarten haben mit denen auf dem Board nicht viel zu tun und gehören entsprechend auch nicht in einen USB-Port-(einschränkenden)-Kext: die sind über einen eigenen Controller angesteuert. Sonst könnten sie auch nicht ihre Haupt-Aufgabe, nämlich als Grafik-Output, dienen.