

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „slow42“ vom 19. September 2021, 18:31

Hallo Leute,

bin ein sehr interessierter Mitleser und Nutznießer dieses Forums, und konnte mithilfe dieses Threads meinen Hackintosh wunderbar zum laufen bringen ...

... bis OC ca. 6.9 und BigSur 11.4.X oder 11.5.0 ...

... nach dem Update auf OC 7.2 und BigSur 11.5.2 friert mir der Mac immer wieder ein, ohne das ich etwas bestimmtes mache ...

Hab (wie immer) den Ordner ersetzt, und die Anpassungen, wie in der pdf-Anleitung beschrieben, in der neuen plist gemacht ...

Ich habe schon probiert: macOS neu installieren, NVRAM zurücksetzen

Hardware: MB Z390 Designare, intel i9900K, 32GB Ram, 5700XT, Fenvi BT/WLAN, 1x nvme für mac, 1x nvme für windows

Das Windows funktioniert ganz normal.

Hat jemand eine Idee?

Vielen Dank im Voraus! 😊