

[Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „plutect“ vom 22. September 2021, 07:43

Ich kann auch einen Erfolg vermelden DANKE an alle **Hinweisgeber**, ich habe im "normalen" Betrieb DmgLoading auf Signed und SecureBootModel auf j137 und PlatformInfo/Generic/SystemProductName auf iMacPro1,1, das Update bekomme ich mit aktivierter [SIP](#) angeboten.

Dann einen OC Bootstick mit DmgLoading auf Default und SecureBootModel auf Disabled sowie PlatformInfo/Generic/SystemProductName auf iMac17,1 erstellen (sonstige OC config habe ich unverändert gelassen) und in Hackintosh einstecken, update starten und beim ersten Boot den USB Stick gestartet die weiteren Bootvorgänge starten dann von meiner "normalen" Boot EFI und der Stick wird nicht mehr benötigt.

Der weiter Update Verlauf war unauffällig und hat geklappt:

Das OS-Ladeprogramm hat sich von:

```
Modellname:          iMac Pro
Modell-Identifizierung: iMacPro1,1
Prozessortyp:        Quad-Core Intel Core i7
Prozessorgeschwindigkeit: 4 GHz
Anzahl der Prozessoren: 1
Gesamtanzahl der Kerne: 4
L2-Cache (pro Kern): 256 KB
L3-Cache:            8 MB
Hyper-Threading Technologie: Aktiviert
Speicher:            32 GB
Systemfirmwareversion: 1715.0.57.0.0
OS-Ladeprogrammversion: 540~34
```

auf:

Hardware-Übersicht:

```
Modellname:          iMac Pro
Modell-Identifizierung: iMacPro1,1
Prozessortyp:        Quad-Core Intel Core i7
Prozessorgeschwindigkeit: 4 GHz
Anzahl der Prozessoren: 1
Gesamtanzahl der Kerne: 4
L2-Cache (pro Kern): 256 KB
L3-Cache:            8 MB
Hyper-Threading Technologie: Aktiviert
Speicher:            32 GB
Systemfirmwareversion: 1715.0.57.0.0
OS-Ladeprogrammversion: 540~88
```

geändert.

ps: Leider ist das Bluetooth "Problem" nach dem Sleep immer noch da ...