

Big Sur auf Skylake mit OpenCore

Beitrag von „griven“ vom 22. September 2021, 09:02

Mach in dem Fall bitte einfach einen NVRAM Reset und der Spuk mit den verwürfelten Boot-Args sollte ein Ende haben. OC machts an der Stelle wie Apple und schreibt die Boot-Args in den NVRAM wo sie halt Reboots auch überleben. Nach dem NVRAM Reset sollte der Rechner mit der gesicherten Clover EFI wieder wie gewohnt starten.