

Intel Wi-Fi: es wird spannend!

Beitrag von „cobanramo“ vom 22. September 2021, 22:15

Ich brauch wiedermal ne Unterstützung Jungs, glaub steh auf dem schlauch und komme nicht weiter.

hab mir den AirportItlwm.kext geladen.

hab sie zu AirportItlwm_BigSur.kext umbenannt
den Catalina version zu AirportItlwm_Catalina.kext umbenannt.

Ins Config.plist eingebunden...



MaxKernel MinKernel gesetzt.


Nun hab ich die Intel Karte unter BigSur recht flott am laufen.

Unter Catalina will es ums verrecken nicht.

Was mach ich da eigentlich falsch?

hab gelesen das man noch die IO80211Family forcen soll...

Gesagt getan..



Will aber unter Catalina immer noch nicht...

Habt Ihr da ne Idee woran das liegt?

Gruss Coban