

# Apollo Interface Anschluss

**Beitrag von „joe2348235“ vom 23. September 2021, 00:10**

Weil's in dem Thread ursprünglich mal um Audio-Interfaces ging: Leute kauft euch USB Interfaces für den Hackintosh. Thunderbolt ist zwar hinzukriegen, aber besonders UAD Interfaces zicken manchmal rum.

Die Zeiten wo thunderbolt so viel stabiler war als USB sind vorbei, da mittlerweile so gut wie alle größeren Hersteller gute, stabile, latenzarme USB Treiber haben.

Thunderbolt: Teureres Board oder zusätzlich PCI Karte, dazu Thunderbolt 2 Adapter, herumfrickeln mit BIOS Einstellungen und passenden SSDTs, manchmal dann auch noch KSLR troubles fixen = mind. 1 Tag arbeit, kein Vorteil.

USB: Plug and Play,egal welches Board

Dazu haben mittlerweile fast alle Hersteller ihre Thunderbolt Produktlinien eingestampft.

TLDR: USB > Thunderbolt.