

Erledigt

Diskussion zur Anleitung GA-Z77N-WIFI mit HD 4000 und Mountain Lion

Beitrag von „lintrader“ vom 6. Juli 2013, 20:41

Hi,

Ich hatte das gleiche Problem..... Zum Installieren einfach die beiden Onboard LAN Schnittstellen deaktivieren. Nach der Installation wieder aktivieren und den richtigen LAN Treiber im Multibeast nachinstallieren fertig 😄

Das ist mitunter eine Stelle die mich bei diesem Board fast in den Wahn getrieben hat. Auch Gandalf habe ich damit fast aus der Reserve locken können :muhahaha:

MfG

Lintrader