

M900 Tiny Big Sur OC Audio Problem

Beitrag von „MacPeet“ vom 24. September 2021, 16:40

Du hast einige Baustellen offen.

Ich kann leider nicht sehen, welche OC Version Du verwendest, ist auf jeden Fall etwas älter.

Mit OC 0.6.9 (vielleicht auch schon früher) läuft BigSur, soweit ich es bestätigen kann.

Deine Kext's in Deinem EFI sind für BigSur aber vermutlich zu alt. Lade Dir mal mittels KextUpdater die neuen Release's Deiner 5 Kexte.

Danach kannst Du es dann mit dem Bootflag alcid=.. versuchen, den Du ja schon verwendest, wobei in der AppleALC für ALC233 folgende ID's konfiguriert sind: 3, 4, 5, 13, 21, 27, 28, 29, 32 und 33

Diese musst Du dann nacheinander versuchen.

In den DeviceProperties sind zwei Audio-Devices konfiguriert, einmal auf 1F, einmal auf 1B, was aber auch im Moment nicht schlimm ist, da das boot-arg alcid=.. ohnehin vorgeht.

Ferner hast Du in den boot-args -wegnoegpu drin. Hat die kleine Kiste überhaupt eine externe Grafik drin? Ich denke nicht.

Laut Internetsuche hat Deine CPU eine Intel Grafik HD530 drin, welche in Deiner EFI überhaupt nicht konfiguriert ist, weder in den DeviceProperties, noch via SSDT.

Schon erstaunlich, dass Du überhaupt ein Bild bekommst im System, nach Install. Daher wohl auch Deine Probleme betreffs 4k, etc..

Wie man den Bootloader auf die SSD bekommt, da gibt's hier sicher schon viele Anleitungen, bzw. Beiträge. Einfach mal die Forensuche benutzen!