

Erledigt

Audiointerface HILFE!!! BigSure Update 11.6

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 25. September 2021, 22:45

Du hast keinen usb port mapping Kext erstellt. Geht mit dem Hackintool.

Der XhciPortLimit Patch von OC funktioniert unter 11.6 nicht mehr. So mal mein letzter Stand. Der Patch sollte eh nicht auf Dauer verwendet werden.