

Erledigt

Audiointerface HILFE!!! BigSure Update 11.6

Beitrag von „5T33Z0“ vom 26. September 2021, 10:34

Für jemanden, der mit Sound arbeitet, ist es extrem wichtig, dass USB vernünftig funktioniert. Sonst kanns nämlich passieren, dass die Verbindung zum Interface abschmiert und dann kackt die DAW an und wenn man Pech hat, friert die Kiste dazu noch ein und das Projekt, an dem man gerade noch gearbeitet hat, ist futsch. Von daher mal die Zeit nehmen...

Der Portlimit Patch der sich hinter dem Quirk "XhciPortLimit" verbirgt, funktioniert allerdings seit Big Sur 11.3 nicht mehr, weil Apple etwas geändert hat.

Das hat mehrere Folgen:

- Erstens, deine USB Geräte werden nicht mehr richtig erkannt.
- Zweitens: ports mappen ist komplizierter und aufwendiger geworden, wenn man es unter macOS Big Sur 11.3+ machen muss. Am besten mal bei Youtube suchen nach "USB Port Mapping Guide 2021"

Wolfe: Der Guide trifft in der Form nicht auf macOS 11.4 zu, weil XhciPortLimit nicht mehr funktioniert und dementsprechend nicht mehr alle port gleichzeitig injiziert werden können, sondern es tauchen jeweils nur maximal 15 zur Zeit. Daher muss man das jetzt mehrstufig arbeiten, samt boot_arg zum blocken bereits gemappter ports, um jeweils 15 andere/neue ports mappen zu können. Also erst USB2 Ports mappen, die dann blocken, neustarten, USB3 mappen, usw.