

[Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „macdream“ vom 26. September 2021, 19:37

[Zitat von Aluveitie](#)

[pstr](#) TRIM Unterstützung ist aktiviert, aber das sagt noch nichts aus. Die Samsung SSDs haben eine fehlerhafte TRIM Implementierung. Im Normalfall dauert ein TRIM der Disk beim Boot um die 2-3 Sekunden.

Bei den Samsung und einigen anderen dauert es 1-2 Minuten.

Bis Monterey gabs da ein 10sec Timeout und daher ist das nie aufgefallen, bis OC ein Flag eingeführt hat mit welchem man dieses Timeout erhöhen konnte: <https://github.com/dortania/bugtracker/issues/192>

Kurz gesagt, bisher hast du nie gemerkt, dass TRIM nie komplett durchgelaufen ist.

Kann man irgendwie feststellen, ob TRIM durchgelaufen ist ? Oder kann man das lediglich an der Bootdauer festmachen? Mit **SetApfsTrimTimeout = 4294967295** bootet mein Rechner von der Eingabe des FileVault Passworts bis zum Login etwa 1:20min.

In Anbetracht der Tatsache, dass der Rechner nicht allzu oft neu gestartet wird, finde ich das erträglich.

Edit:

War leider ein wenig off Topic: Meine Angabe der Bootdauer bezog sich auf BigSur.