


# AMD Powertool - Problem Frequenz und Speicheroptionen

Beitrag von „spacepilot3000“ vom 27. September 2021, 18:26

Ich habe jetzt doch noch mal ein Thema. Hoffe es liegt nicht an Monterey.

Mein AMD Ryzen 7 3800X sollte 3.9 Ghz haben, wird aber bei jedem Boot vom AMD Power Tool auf 4,3Ghz hochgezogen. Das zieht natürlich Watt ohne Ende und macht die CPU warm, vom ständigen Overclocking Zustand mal abgesehen...



Stelle ich den mittleren Wert auf "echte" 3.9 Ghz und wähle diesen aus, komme ich zu dem Moment gut klar, ABER:



Wenn ich hier auf Speichern drücke bekomme ich "DENY" "ONCE" oder "UNTIL PROCESS IS RUNNING" zur Auswahl.

Damit kann ich leider nix anfangen - denn bei jedem Sleep, boot oder sonst was begrüßt mich mein AMD mit 4,4Ghz. So richtig gespeichert oder übernommen wird da nix.

Was mache ich falsch? (Lohnt ein Bug file beim Entwickler?)

Danke!