

# **AMD Powertool - Problem Frequenz und Speicheroptionen**

**Beitrag von „spacepilot3000“ vom 27. September 2021, 21:53**

Herzlichen Dank für die Erklärung! Damit kann ich etwas anfangen und kann der Logik und den Vorgaben des Tools damit folgen. Ich fragte mich dazu halt vor allem, warum eventuell Windows den CPB nicht direkt so ausnutzt bzw. aktiviert wie das Tool im MacOS.

So scheint es zumindest, die Temperaturen bzw. Wattanzeigen und GHz Infos im Ryzen Tool unter Windows zeigen das klar.

Innerhalb der Spezifikationen beruhigt mich die Info und Erklärung in Sachen stabiler Betrieb aber trotzdem. Trotzdem denke ich mein System verbrät so unter Monterey mehr Strom als unter Windows... oder hakt es da in meinem Hirn nochmal?

Danke!