

ASUS PRIME Z590-P Opencore Boot-Problem

Beitrag von „Stepping_Steve“ vom 29. September 2021, 14:04

Erst mal vielen Dank hackmac004 😊

Ich probiere das aus mit der Hfsplus.efi und Deiner Config.plist.

Ich hatte erst nur die Externe Grafikkarte RX560 am Start, dann auf Multi-Betrieb umgestellt, und dann später nur die interne UHD630 benutzt (dabei im BIOS die externe GPU deaktiviert).

Was soll ich denn Deiner Meinung ausprobieren? Erstmal nur die iGPU oder nur die GPU? Mir erschließt sich nicht, wie das in der config.plist geregelt ist.

Aber ich werde beide Szenarien probieren und Bericht erstatten.

Muss ich im BIOS UEFI oder Other OS einstellen? Bei UEFI kommt eine Fehlermeldung, das ich wieder auf Other OS umstellen, weil ich nicht berechtigt bin eine Änderung vorzunehmen. Mir scheint das die [BIOS Einstellungen](#) eine Ursache sein können - es gibt z.B. viele Einstellungen, die empfohlen werden, gar nicht in meinem BIOS:

Sind da die Gigabyte Boards besser?

Aber ich bleibe weiter dran, hab den PC jetzt ja schon mal mit dem Stick starten können, das war ja bisher noch nicht der Fall.