

# macOS erkennt keine Platten mehr

Beitrag von „gllark“ vom 30. September 2021, 14:06

[Laurin](#)

Hab exakt das gleiche Problem und leider auch keine Ideen mehr dazu. Es liegt wohl an Monterey selbst, dass das bei Einigen nicht funktioniert. Es lassen sich auch keine sparsebundles mounten, sparseimages schon. Weiß nicht so genau wo der Unterschied da liegt. Jedenfalls keine externen Laufwerke über USB oder Sticks, mounten per SMB geht bei mir auch. Ich habe Monterey auf einer Sata SSD (intern) installiert, die wird im Festplattendienstprogramm auch angezeigt, alle externen (auch mit diskutil) nicht, obwohl sie in der Systeminfo aufgeführt werden und an meinen anderen BigSur-Geräten problemlos funktionieren.

5T33Z0

Danke für das Schaubild, ist klasse, aber falls ich das gleiche Problem wie die anderen haben sollte, ist es kein Boot-Problem, sondern ein Mount-Problem. Ich kann sogar von einem USB-Stick booten, aber sobald Monterey up ist, wird dieser nicht mehr angezeigt.