

# ( Rentner ) HP Elite 8300 SFF - I5 3570 - AMD WX 4100 - 32GB - Sierra bis Monterey 12.2.1 - iMacPro1,1

Beitrag von „GoodBye“ vom 30. September 2021, 21:45

Hallo [iPhoneTruth](#),

nein das Problem hatte ich bisher von Sierra mit Clover bis Monterey Beta 8 mit OpenCore nicht:

bei mir sind alle Lüfter aus, und die LED Blinkt ! wie beim echten Mac.

Bios 3.07 ( Anyway die Lüfter am besten mal gegen

## ARCTIC F9 PWM tauschen )

und die [Bios einstellungen](#) kontrollieren ! bei dem hier nicht so beliebten x86 forum gibt es ein wirklich gute Anleitung, da stehen am Anfang die [Bios Einstellungen](#) drin.

Ich sehe den Rechner aber nicht in deiner Signatur oder ähnlichem, was ist den sonst so drin ?

Ich habe auch die Internen USB deaktiviert, und den PCI und PCIE x4 Slot das eSATA die S5 Power States etc. den Seriellen Port dann noch VT-d deaktiviert aber VT-x aktiviert.

Ich habe gerade gesehen du hast schon mal jemandem geholfen mit einem, welche GraKa usw. ist denn verbaut ?

Prozessor i3 macht manchmal Probleme.....