

# ASUS PRIME Z590-P OPENCORE - Probleme nach der Installation

**Beitrag von „hackmac004“ vom 30. September 2021, 23:14**

Was du noch machen solltest ist ein vernünftiges USB mapping. Mit catalina hast du die beste Ausgangslage dafür, da es mit höheren BigSur versionen mit dem Hackintool nicht mehr zuverlässig funktioniert und dann auch unbedingt gebraucht wird, damit alle ports vernünftig laufen.

Mit dieser Anleitung sollte dir das relativ leicht gelingen.

USB mapping

Wenn du am PowerManagement noch feilen willst dann ist die Seite interessant.

<https://dortania.github.io/Ope...nabling-x86platformplugin>