

Erledigt

Mainboardwahl: Z77X-D3H, UD4H oder UD5H

Beitrag von „Der-Domi“ vom 7. Juli 2013, 12:46

@Trainer, also bisher funktionierten die USB 3.0 Ports hinten nicht, nur die ganz unteren. Hab heute dann mal mit Multibeast 5.3.0 die USB 3.0-Universal Kext installiert und es funktioniert! Sogar USB 2.0 an 3.0! 😎