

Bluetooth funktioniert nicht unter Monterey

Beitrag von „HackBook Pro“ vom 3. Oktober 2021, 10:56

[Hecatomb](#) Auf der CD sind nur Windows Treiber, unter macOS läuft die Fenwi T919 OOB.