

**Erledigt**

## **ML bootet nach Installation überhaupt nicht**

**Beitrag von „Griven“ vom 7. Juli 2013, 22:23**

Du musst mal schauen, viele Mainboards haben 2 SATA Controller, die sich meist in der Farbe der Anschlüsse unterscheiden. Bei den meisten Boards ist das neben dem Intel Controller oft noch ein Marvel Chip für SATA und PATA also ein Combichip, der neben normalem SATA auch noch den alten Standard unterstützt. Bei OSX sollte die Platte unbedingt an dem Intel Controller hängen (meist 4 Anschlüsse alle gleichfarbig) und da am ersten SATA Port.