

Kurzanleitung: High Sierra, Mojave ,Catalina, BigSur und Ventura auf ASUS Zenbook UX330UAK

Beitrag von „pg03“ vom 4. Oktober 2021, 21:35

ja genau, die OC aus deinem ersten Post #1 - ich weiß, ist vermutlich nicht optimal, da mein Rechner etwas anders ist, aber zumindest bekomme ich ihn damit zum laufen... das ständige "runterfahren" statt sleep ist etwas nervig... aber wenn ich Ton und Beleuchtung noch hin bekomme dann ist es halbwegs erträglich.

UPDATE:

habe hibernatemode = 0 gesetzt,

csr-active-config auf FF070000 gesetzt

und NVRAM gelöscht..

Jetzt scheint sleep besser zu laufen, aber leider habe ich jetzt Probleme mit dem WLAN das läuft entweder von Anfang an nicht mehr oder nach dem Sleep...