

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 6. Oktober 2021, 08:38

[Teddy07](#) Beim Update werden auch die Werte für hibernatemode und proximitywake zurückgesetzt. Bei mir verursacht das zwar keine Probleme, aber möglicherweise ist das bei dir ja die Ursache. Du kannst mal in Hackintool unter "Power" schauen, ob die beiden Einträge rot oder grün sind. Falls rot, dann den linken Button unten drücken ("Fix sleepimage") und dann den Ruhezustand nach einem Neustart nochmal testen.

