

[Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „5T33Z0“ vom 7. Oktober 2021, 22:03

Seit beta 9 funktioniert mein I225-V Ethernet Controller (wieder) nicht. Bis beta 7 ging er gar nicht, dann ging er bis beta 8 und jetzt wieder nicht. Voll nervig. Zum Glück hab ich ich mittlerweile 'ne LAN Karte.