

Gigabyte B550 Aorus Pro V2

Beitrag von „Onkel_Mikke“ vom 7. Oktober 2021, 22:26



Update 07.10.2021: Ich habe die letzte EFI von [Roy Jones](#) mal an meine Bedürfnisse angepasst. Solltet ihr diese EFI verwenden, habt wenigstens den Anstand und sagt Roy mal danke! USB Ports funktionieren mit der EFI jetzt Alle.

Änderungen:

- * Debug gegen Release ersetzt, Debug Ausgaben deaktiviert
- * Mein Lieblingsthema für OC eingefügt
- * deaktivierte Einträge in der config.plist aus Gründen der Übersichtlichkeit entfernt
- * Boot Chime ist aktiviert
- * Sleep funktioniert noch nicht, schläft ein, Board wacht sofort auf, Monitore bleiben aus.
- * Kexts sind Up to date

09.10.2021:

- * whatevergreen über board geworfen (Dual Monitor funktioniert {2x Displayport}, DRM auch unauffällig)
- * test ohne die ACPI aml Datei für die RX5500 von Roy

* USB-mapping mit Hackintool gemacht(noch nicht entgültig zufriedenstellend)

Bekannte Bugs: sleep funktioniert immer noch nicht, Airplay ohne Funktion (Geräte im Netz werden angezeigt, abspielen auf Homepod oder meine Apple-TVs wirft aber nur ne Fehlermeldung 'nicht gefunden')

17.10.2021:

Auf einer zweiten Platte Monterey getestet. Aus Big Sur raus installiert. Lief unauffällig durch. Migration ging nur eingeschränkt, da die Test-SSD mit 128GB zu wenig Platz hatte.



07.11.2021:

Update auf OC 0.7.5. Airplay ohne Funktion, Sleep funktioniert nicht. USBMap.kext fehlt, die war suboptimal. Den Onboard USB-Hub bekomme ich nicht in den Griff. Da muß ich wohl mal im Forum um Hilfe betteln.

24.06.2023: Sleep Problem lokalisiert

Nachdem ich MacOS deinstalliert hatte stieß ich unter Linux auf das gleiche Problem. Board schläft nicht, bzw weckt nach sleep sofort wieder auf. Hilfe habe ich dann auf Reddit gefunden.

https://www.reddit.com/r/gigab...ios_sleep_issue_on_linux/

Nun legt sich das System unter Mint 21.1 sauber schlafen. Unter MacOS konnte ich es nicht mehr testen, aber vielleicht hilft jemanden diese Info.

Grüße

Mike