

Lenovo ThinkPad E550

Beitrag von „griven“ vom 10. Oktober 2021, 19:10

Ist eigentlich ganz einfach zu beheben (hätte ich gestern auch mal checken können hab ich wohl verpennt)...

Der Key in der Config war mit `PciRoot(0x0)/Pci(0x1C,0x1)/Pci(0x0,0x0) 2` eingetragen was natürlich quatsch ist denn die letzte 2 ist Zuviel. Ich denke mal Du hast den Path von irgendwo kopiert und dabei nicht aufgepasst. Ich habs mal korrigiert: [config.plist](#)