

# [Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 13. Oktober 2021, 22:18

[Zitat von plutect](#)

Leider auch mit der 21A5552a das Bluetooth nach dem Sleep unbrauchbar ist



Um was für ein BT geht es denn da? Intel .....

Unter USB wird das BT Modul nach Sleep angezeigt?