

# USB mittels SSDT deklarieren

Beitrag von „maschinenwart“ vom 13. Oktober 2021, 22:26

[Zitat von apfelnico](#)

ST33Z0

...TUPC liegt da zwar, wird aber nicht benutzt. Aber eventuell von einer anderen SSDT darauf zugegriffen. Innerhalb dieser SSDT spielt diese Methode keine Rolle...

Hallo [apfelnico](#)

danke für wieder mal eine hervorragende Beschreibung!

Ich habe da mal eine Bitte, könntest du dir eventuell die SSDT / DSDT von meinem GA-Z390 D Board anschauen?

(SSDT-6-AMI) Die Ports HS08 und HS13 verweisen auf die Methoden TUPC / TPLD. Diese beiden Ports sind die USB2 Ports des Onboard Thunderbolt Controllers. Wie würde man bei diesen Ports vorgehen, um sie richtig einzubinden oder zu deaktivieren?

Beste Grüße

mw