

hilfestellung bei dell latitude 5580 big sur, neuinstallation benötigt.

Beitrag von „chrstrailer“ vom 14. Oktober 2021, 12:55

grt hier sollte man sehen, wie die Festplatte formatiert /partitioniert ist:

The screenshot shows the macOS Disk Utility window and a terminal window. The Disk Utility window displays the 'Festplattendienstprogramm' (Disk Utility) interface for a 'JMicron Tech Media' USB drive (512,11 GB). The drive is currently unpartitioned. The terminal window shows the output of the 'diskutil' command, listing the internal and external disks and their partitions.

Disk Utility Information:

- Volume: JMicron Tech Media
- Capacity: 512,11 GB
- Partition Scheme: GUID-Partitionstabelle
- Connection: USB
- Typ: Solid State
- Gerät: disk2

Terminal Output:

```
0: APFS Container Scheme - +1.0 TB disk1
1: APFS Volume Macintosh HD 15.3 GB disk1s1
2: APFS Snapshot com.apple.os.update-... 15.3 GB disk1s1s1
3: APFS Volume Macintosh HD - Data 600.8 GB disk1s2
4: APFS Volume Preboot 430.7 MB disk1s3
5: APFS Volume Recovery 622.8 MB disk1s4
6: APFS Volume VM 1.1 GB disk1s5

/dev/disk2 (external, physical):
# TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *512.1 GB disk2
1: EFI EFI 209.7 MB disk2s1
2: Apple_APFS Container disk3 511.8 GB disk2s2

/dev/disk3 (synthesized):
# TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: APFS Container Scheme - +511.8 GB disk3
1: APFS Volume ASRDataVolume_210 221.8 GB disk3s1
2: APFS Volume Preboot 20.5 KB disk3s3
3: APFS Volume Recovery 20.5 KB disk3s4
```

wie geschrieben, habe später erst wieder mehr Handlungsmöglichkeiten, wenn ich den MAC wieder im Zugriff habe...