

[Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „bluebyte“ vom 18. Oktober 2021, 08:00

[HackBook Pro](#) so wie ich sehe hast du unter device-id einen Wert eingetragen, der sich aus zwei Werten zusammensetzt.

Device **0x15F3**

Hersteller **0x8086**

Das ergibt bei dir den Eintrag in der config **F3158680**

Ich habe nur den Eintrag **F3150000**.

Frage: Kann es sein, dass bei ST33Z0 und mir der LAN-Port unter Monterey nicht funktioniert, weil die Angabe des Herstellers fehlt?

Viele Grüße von bluebyte