

Anfrage zum MSI H81M-P33 aus dem Hardware Center

Beitrag von „Dr. Moll“ vom 20. Oktober 2021, 12:59

Moin,

könnte sein das es daran liegt, bis Catalina müßte es eigentlich laufen.

Mein Hauptrechner funktioniert jedenfalls noch über DVI-Port mit Catalina, ansonsten aber doch andere Hardware. Das Board hat leider auch keinen anderen Anschluß. Eine Probeinstallation mit BS zeigte keine Grafik-Beschleunigung.

Habe es noch nicht weiter getestet.

Viel Erfolg