

# Kein LAN nach NVRam Reset

Beitrag von „5T33Z0“ vom 20. Oktober 2021, 22:40

Sehe ich richtig, dass dieses Board 2 LAN Ports hat und einer davon Killer Ethernet ist?

In dem Fall würde ich doch den next mal einbinden und gucken ob's dann funktioniert:

<https://github.com/Mieze/AtherosE2200Ethernet>