

i9 10900k / Gigabyte Z490 Vision D - Er läuft

Beitrag von „SchmockLord“ vom 21. Oktober 2021, 19:55

Kann ich mir ehrlich gesagt nicht erklären, warum das so ist. csr-active-config steht auf <E7030000> und damit sollte er eigentlich auch auf anderen Laufwerken nach macOS suchen und nicht nur auf dem, wo der Bootloader drauf ist.

Wie genau gehst du denn vor, wenn du auf mein neues Release updatest? Probier mal den EFI-Ordner von meinem neuen Release auf die EFI-Partition deiner macOS Platte abzulegen.