

Radeon R7 260x not detected / nicht erkannt BIG SUR

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 23. Oktober 2021, 18:00

[Zitat von wecler](#)

Ich habe immer immer ROM 11223300 0000 wie im Guide verwendet, ist das in Ordnung? Oder kann es vielleicht daran liegen?

Daran liegt es nicht , das Ist die Netzwerke MAC Adresse .

Ich mache dir wegen der IGPU Haswell was fertig dauert nach ein paar Minuten .

Wegen der R7 260x kann es sein das unter Big Sur keinen Treiber mehr gibt , mann könnte versuchen eine Fake ID zu setzen .