

# **Radeon R7 260x not detected / nicht erkannt BIG SUR**

**Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 23. Oktober 2021, 18:00**

SMBios auf iMac15,1 stellen und GOPFlash mit der Karte absolvieren, das sie UEFI fähig wird, ohne geht es nicht, dann klappt es auch mit der Unterstützung.