

Open Core 0.7.5 - Resize-BAR jetzt auch für macOS

Beitrag von „grecedrummer“ vom 24. Oktober 2021, 20:00

[Zitat von julian91](#)

TPM2.0 wird nicht dein problem sein

... Du hast wohl was falsch gelesen / verstanden -> Hab keine Probleme beim booten etc. Ich habe tatsächlich Secureboot enabled und TPM 2.0 aktiviert ohne Probleme bootet alles. Board Secureboot idt auch kein Problem!

Das neue Bios jedoch, hat eine Implementierung für WIN11 diese stört irgendwo das sleepingmode auf macOS. Alles andere ist ok. Deshalb bleibe ich auf F4. Die andere Geschichte hier wegen resize Bar funktioniert, stört aber das sleeping mode. Wie gesagt auf dieses Borad Z590 Vision G!