



Animationen und Transparenz

Beitrag von „wecler“ vom 26. Oktober 2021, 22:39

Hello zusammen, nachdem ich sowohl die Installation als auch die Konfiguration mit Hilfe einiger User aus diesem Forum hinbekommen habe, versuche ich nun mein Glück in dieser Hinsicht.

Ich habe ein Big Sur 11.6.1 auf meiner Kiste am laufen und es funktioniert mit allem drum und dran, außer dass die Dock-Animationen nicht funktionieren und die Transparenz, d.h. die Umrisse der Anwendungsfenster sind schwarz. Ich denke, die beiden Screenshots zeigen es viel besser.



Es fühlt sich sehr laggy an, das passiert nur, wenn ich etwas minimieren möchte.

Hat wer von euch eine Vermutung woran es liegen kann oder vielleicht einen Lösungsvorschlag?

Mein Setup:

Big Sur 11.6.1 auf einem iMac 15,1

Prozessor: I5 4190 (Haswell)

Grafikkarte: Sapphire R7 260x (erkannt als AMD Radeon HD 7790 2 GB siehe [Radeon R7 260x not detected / nicht erkannt BIG SUR](#))

Arbeitsspeicher: 16 GB 1333 MHz DDR3

Hauptplatine: Gigabyte GA-H81M-DS2

SSD: Samsung 256 GB 850 EVO

Ich habe auch mal meine EFI hochgeladen.

Danke für eine Hilfe!