

# Anfrage aus dem HWC - Liste für OOB Wifi /BT cards für Monterey

Beitrag von „griven“ vom 27. Oktober 2021, 10:01

[Hecatomb](#) bevor man jetzt in wilden Aktionismus verfällt, sollte man da nicht vielleicht noch einen Moment abwarten und ein Auge darauf haben wie sich die Dinge entwickeln?

Aktuell sieht die Lage doch so aus das zum einen noch nicht alle Fixes am Start sind und zum anderen selbst echte, offiziell von Monterey unterstützte, Apple Computer Probleme mit dem BT Stack haben. Auch sind die Fehlerbilder auch nicht konsistent will meinen das ein und die gleiche Karte in einem Szenario (Kombination mit dem SMBIOS) klaglos funktioniert während sie das in einem anderen Szenario gar nicht oder nur eingeschränkt tut. Es gilt einfach an der Stelle noch so einiges zu verstehen bzw. herauszufinden. Restriktionen von bestimmter Hardware auf bestimmte Modelle (SMBIOS) gab es bei Apple schon immer so existiert zum Beispiel auch für WIFI Karten eine Whitelist die deren Einsatz nur in bestimmten Modellen erlaubt (natürlich in der Community gefixed durch Tools wie dem ARPTBroadcomFixup.kext). Monterey ist gerade mal seit 3 Tagen offiziell released und manches braucht halt eben einfach Zeit insbesondere weil auch die Jungs und Mädels die sich der Entwicklung von Extensions und Stuff im Hackintosh Bereich verschrieben haben das alles im Hobby Bereich machen.