

[Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „user232“ vom 27. Oktober 2021, 13:30

Realtek RTL8168H/8111H PCI Express Gigabit Ethernet:

```
Bus: PCI
Hersteller-ID: 0x10ec
Geräte-ID: 0x8168
Subsystem-Hersteller-ID: 0x1043
Subsystem-ID: 0x8677
Versions-ID: 0x0015
PCIe-Link-Geschwindigkeit: 2.5 GT/s
PCIe-Link-Breite: x1
Treiber: com.insanelymac.RealtekRTL8111
BSD-Gerätename: en0
MAC-Adresse: ████████████████████
AVB-Unterstützung: Nein
Maximale Link-Geschwindigkeit: 1 GBit/s
```

meiner läuft auch ohne Probleme