

Anfrage aus dem HWC - Liste für OOB Wifi /BT cards für Monterey

Beitrag von „5T33Z0“ vom 27. Oktober 2021, 13:59

Was ich bisher bezüglich Fenvi T919 beobachtet habe ist: es gibt User, bei denen läuft sie nach Monterey Upgrade und es gibt welche, bei denen läuft sie nicht.

Wenn man eine USBPorts.kext verwendet und im Zuge des Upgrades das SMBIOS geändert hat, muss das "model" auch im USBPorts kext angepasst werden, sonst funzt die extension nicht richtig.