

Anfrage aus dem HWC - Liste für OOB Wifi /BT cards für Monterey

Beitrag von „pstr“ vom 27. Oktober 2021, 14:14

jep, meine Vermutung bezieht sich nicht darauf ob jemand Kexte verwendet sondern wozu man den PatchRam kext einsetzt (um Inkompatibilitäten von nicht nativ unterstützten Modellen zu fixen) Monterey aber trotzdem anderen Code in die Karte schreibt (ins flüchtige RAM), was vorherige OS-Version bzw bis zur 12b5 nicht gemacht haben oder eben unschädlich war .

uff.