

# HP 8470 auf MacOS 12 upgraden

Beitrag von „schabulske“ vom 27. Oktober 2021, 14:18

[raymccoy](#)

das wird schwierig für dein System weil die HD4000 Treiber in Monterey rausgeflogen sind.

Man kann sie zwar im Nachhinein reinpatchen, ist aber keine schöne Lösung (funktioniert aber).

Dann wirst du aber keine Updates mehr bekommen da die [SIP](#) komplett deaktiviert werden muss. Sprich also immer nur mit Fullinstaller updaten und dann wieder patchen.

Desweiteren brauchst du ein Monterey fähiges SM Bios sowie OpenCore ab 074

Hier noch weitere Infos bzgl des Patchers:

<https://github.com/chris1111/Patch-HD4000-Monterey>